



CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ  
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - <http://www.cmm.pr.gov.br>

## RELATÓRIO DE VISITA - SECOM

Em 31 de maio de 2023, às 9 horas, a **COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE)** designada pela Portaria n. 140/2023, que visa a analisar, estudar e averiguar as condições estruturais atuais do **túnel ferroviário** que atravessa o centro da cidade, e de seu entorno, a fim de apurar a existência de eventuais problemas na infraestrutura do túnel e os riscos e perigos porventura existentes, estudar as possibilidades de solução para a questão e apresentar propostas que possam contribuir para o incremento das condições de segurança, evitando a ocorrência de futuros acidentes, realizou uma visita à Avenida Horácio Raccanello Filho, com ponto de partida no cruzamento desta com a Avenida Paraná, e com término na Avenida Pedro Taques.

Estiveram presentes os vereadores **SIDNEI TELLES** - Presidente, **ALEX CHAVES** - Relator e **RAFAEL ROZA** - Membro, bem como servidores da Seção de Comissões Permanentes e Temporárias e Coordenadoria de Comunicação Social.

O objetivo da visita à via sobre o túnel ferroviário era colher material por meio de imagens, áudio e vídeo, bem como fazer observações pertinentes, para que fosse possível elaborar os próximos questionamentos às autoridades e especialistas consultados pela CEE ao longo dos trabalhos. Este registro histórico das condições da referida via fará parte, segundo os vereadores membros, das análises técnicas e dos demais estudos da Comissão.

O primeiro sítio a ser observado foi o local onde se abriu a cratera no dia 18 de abril do corrente ano, no cruzamento da Avenida Horácio Raccanello Filho com a Avenida Paraná. Sidnei Telles lembrou da explicação da Sanepar concedida em reuniões anteriores da CEE, que apontava que uma empresa contratada pela Companhia de água e esgoto estava terminando a obra do muro de arrimo no interior do túnel, que o pavimento na via era apenas provisório, e que este seria substituído em seguida.

Enquanto caminhavam, os vereadores observavam os locais da via acima do túnel, que, apontados pela comunidade, apresentavam deformações no pavimento. Destacaram também os cruzamentos com as Avenidas Duque de Caxias, Herval, São Paulo, Pedro Taques e Piratininga, que têm o pavimento em paver e variação de nivelamento.

Ainda, a Comissão destacou que a Lei Complementar Municipal 416/2001, de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo na Zona Especial 1 (Novo Centro) determina que as edificações ao longo da Avenida Horácio Raccanello devem guardar recuo obrigatório de 3 (três) metros para além do alinhamento predial.

Após a captação de imagens pelos servidores desta Casa e observação das condições da via pela Comissão, a visita foi encerrada às 10h20min.

**SIDNEI TELLES**

Presidente

**ALEX CHAVES**  
Relator

**RAFAEL ROZA**  
Membro

---



Documento assinado eletronicamente por **Alex Sandro de Oliveira Chaves, Vereador**, em 31/05/2023, às 11:44, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

---



Documento assinado eletronicamente por **Sidnei Oliveira Telles Filho, Vereador**, em 31/05/2023, às 12:05, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

---



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Diego Roza Camacho, Vereador**, em 31/05/2023, às 12:12, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica> informando o código verificador **0298660** e o código CRC **B1784424**.

---

23.0.000002652-2

0298660v10